# Jbm - 60016 - CARGADOR 4A

Voltaje: DC-20V
Entrada de carga: 100-240V AC 50/60 Hz
Salida de carga: 4A
2Ah tiempo de carga: 30min +/-10min
4Ah tiempo de carga: 60min +/-15min
6Ah tiempo de carga: 90min +/-15min
Peso: 0,56 kg

Indicadores de carga led
Sistema protector de cortocircuitos
Sistema protector de sobrecalentamiento
Sistema protector de sobrecargas


JBM


JBM