



Jbm - 60016 - CARGADOR 4A

Voltaje: DC-20V

Entrada de carga: 100-240V AC 50/60 Hz

Salida de carga: 4A

2Ah tiempo de carga: 30min +/-10min

4Ah tiempo de carga: 60min +/-15min

6Ah tiempo de carga: 90min +/-15min

Peso: 0,56 kg

Indicadores de carga led

Sistema protector de cortocircuitos

Sistema protector de sobrecalentamiento

Sistema protector de sobrecargas



